



СИСТЕМА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА МЕД И АЛУМИНИЙ ОТ ШЛАК

ОПЕРАЦИЯ № 1.
Дву-етапно
трошене на шлак,
съдържащ
Cu или Al



ОПЕРАЦИЯ № 2.
Разделяне на
шлака на 3 фракции
според размера
на частиците



ОПЕРАЦИЯ №3.

Последователно разделяне на металните от шлаковите частици от двете <10 мм. фракции по плътност (тегло)

3.1. Фракция 0-5 мм.

3.2. Фракция 5-10 мм.

